

特別講演 高圧治療室の火災予防について

(労働省産業安全研究所) 駒宮功額

高压治療室は密閉されたタンク状の構造物で、しかも室内は高压であるため酸素量を大気圧下より高い雰囲気である。また、酸素を使用することもあり、内部雰囲気は高压でしかも高濃度酸素となることがある。したがって、万一内部で火災が発生すると、即時室外へ逃ることが不可能で、致命的な災害となる。そこで高压治療室のような高压、および高濃度酸素雰囲気下における燃焼について述べ、災害防止への参考に供したい。

1 高圧空気の支燃性

一般に布やプラスチックなどの可燃物の燃焼性は、空気(大気圧下)中で測定評価される。しかし、高压下では酸素分圧が高くなり、同じ酸素21%の空気も、その支燃性は大気圧下より強くなる。布の実験例を写真1に示した。これは綿キャラコ(100g/m²)を水平に燃焼させたもので、圧力の影響を知ることができる。この実験結果を図1に示したが、

写真1 壓力と布の燃焼
(布:キャラコ 長さ20cm 幅2cm)





図1 壓力と布の燃焼時間



3 kg/cm² では大気圧下の2倍の燃焼速度を示している。このような実験はイギリス、アメリカでも報告されているが、不活性ガスにヘリウムを使用した J.E.Johnson, F.J.Wood, の結果を表1, 表2に示す。

表1 濾紙、テリー布の各種雰囲気中の燃焼性(水平燃焼)

雰囲気	圧力 kg/cm ² (絶対圧)	物質名			
		紙	テリー布	難燃加工テリー布	
21% O ₂	1.05	6.5 6.0 7.2 6.0 4.8	0.23 0.28 0.28 0.35 0.30	0.20 0.61 1.17 0.89	燃えます。
79% N ₂	2.11 3.16 4.22 5.27	— — — —	— — — —	— — — —	—
21% O ₂	1.05	18.0	0.48	18.0 0.40	燃えます
79% He	2.11 3.16 4.22 5.27	— — — —	— — — —	— — — —	—
31% O ₂	1.05	6.0	0.43	8.4 1.67	18.0 未定
69% N ₂	2.11	5.6	0.45	5.2 1.57	7.2 0.23
31% O ₂	1.05	17.0	0.76	22.5 1.27	燃えます
69% He	2.11	14.3	0.69	27.0 1.02	”
31% O ₂	1.05	—	—	—	未定
34.5% N ₂	2.11	11.1	0.67	10.2 1.70	0.05
34.5% He	3.16	—	—	—	—
31% O ₂	1.05	10.2	0.61	10.8 0.94	燃えます
34.5% N ₂	2.11	11.1	0.67	10.2 1.70	”
34.5% He	3.16	—	—	—	9.0 0.38

* 瞬間発炎し、それから全長無炎燃焼する。
** 発炎せずに全長無炎燃焼する。

この実験は水平燃焼、垂直上向燃焼の燃焼方向による影響と、発火おくれ時間同時に測定している。紙、布とも 3kg/cm^2 （ゲージ圧、以下同じ）までは圧力に比例し、燃焼速度は速くなるが、ヘリウムの影響は発火しにくくなるが、燃焼速度に対しては正と負の結果が示されている。次に燃焼方向の影響では、垂直上向燃焼がもつとも苛酷で、水平燃焼、垂直下向燃焼の順に燃焼速度、発火おくれ時間とも遅くなる。燃焼性を判断する尺度にこのほか発火温度がある。図2はその結果で、布以外の例としてアメリカ鉱山局で行なった润滑油の例を図3に示した。こ

表2 離燃加工テリー布の燃焼方向と燃焼性

雰囲気	圧力 kg/cm^2 (絶対圧)	水平燃焼		垂直上向燃焼	
		発火せず	"	発火せず	"
21% O_2	1.05	発火せず	"	9.6	++
	2.11	"	"	7.2	0.13*
	3.16	"	"	6.6	0.31*
	4.22	"	"	—	—
	5.27	5.0	0.03米	—	—
21% O_2 , 79% N_2	5.27	発火せず	++	++	++
31% O_2 69% N_2	1.05	18.0	*未	++	++
	2.11	7.2	0.23	6.3	2.61
	3.16	—	—	—	—
31% O_2 69% He	1.05	発火せず	"	—	—
	2.11	"	"	—	—
	4.22	"	"	—	—
	5.27	—	0.05	—	—
31% O_2 34.5% N_2 34.5% He	1.05	発火せず	"	—	—
	2.11	"	"	—	—
	3.16	9.0	0.38	7.2	2.54

++ 試料の約半分が燃焼又は無炎燃焼する
*, ** 表1の註と同じ

のように圧力が増加すれば、可燃物の発火温度は一般に低下する。

2. 酸素の支燃性

同一酸素分圧を示す雰囲気でも、窒素のような燃焼を抑制する不活性ガス分圧の大小により、酸素の支燃性はいちじろしく異なる。すなむち 1kg/cm^2 の高圧空気は、大気圧下の酸素42%雰囲気の酸素分圧と等しいが、後者は窒素の割合が少ないため、その支燃性は前者よりはるかに強い。写真2は大気圧下高酸素濃度雰囲気中における布の燃焼実験例である。

このように酸素濃度の増加は、炎の輝き（火炎温度の高いこと）と、炎長との増大（時間当たり分解可燃ガス量の多いこと）を伴う激しい燃焼となる。図4はその実験結果である。したがつて空気中で不燃

図2 圧力と布の発火温度






写真2 酸素濃度と布の燃焼

上 酸素濃度 21% 燃焼時間 85秒 キャラコ布($100\text{g}/\text{m}^2$)
中 ク 37% " 32秒 を 80°K に放置し
下 ク 68% " 17秒 た試料量 $\approx 200\text{ml}$



性といわれる有機物（例えは難燃加工布、不燃性溶剤、不燃性プラスチックなど）も酸素濃度が高ければ、可燃性の布と同じように燃える。図5はその一例で、表3はJ.E. Johnson., F.J. Woods., の例である。ところで図5のポリテトラフロロエチレンは表3のテフロンとは化学的に同一の樹脂であるが、後者は41%でも不燃である。しかし前者は上向燃焼の場合には35%で可燃である。こゝの差は試料の物理的形態や燃焼方

図4 酸素濃度と布の燃焼時間



向などの実験条件が異なるためで、安全の目的に利用するさいは、過酷な条件下で行なった実験結果を利用すべきであろう。

次に発火温度であるが、図6に水津、安田の実験例を、図7にH.Pahlの報告をそれと示した。このほか最小発火エネルギーも燃焼性を判断する尺度になるので、麻酔用ガスについていろいろ測定されていて。ここでは圧力の影響も含まれていろいろプロパンについてM.V. Blancらの報告を図8に示した。大気圧以上の圧力増加も最小発火エネルギーを減少させることが知られている。いずれも酸素濃度の影響が大きいことを示している。

3 高圧治療室における酸素濃度分布の一例

1, 2項で高圧空気と酸素の支燃性について概要を述べたが、高圧治療室の雰囲気も条件によっては火災の危険性が存在する。そこで東大胸部外科の古田と共に、高圧治療室内の酸素濃度分布を、ガス干涉計（ガス室有効長さ 200 mm）で測定した。この高圧室は内室（1φ × 2.45 m）と外室（2.2φ × 2.1 m）で構成されており、オイリ回は内室を酸素で 2 kg/cm² に加圧した後、内室雰囲気を室外に放出して大気圧とし、

図5 樹脂樹脂ノルムの燃焼酸素濃度




表3 諸物質の大気圧下の燃焼性

物質名	型状	N ₂ -O ₂ 混合ガス中のO ₂ 濃度		
		21%	31%	41%
樹脂処理紙	フィルター	燃焼	—	—
綿テリー布	衣服	燃焼	—	—
難燃加工綿テリー布	衣服	不燃	不燃	燃焼
難燃加工した毛裏付綿	汗取りパッド	表面のみ燃焼	燃焼	燃焼
難燃加工綿ふとんかわ	マットレスカバー	不燃	燃焼	燃焼
難燃加工フォームラバー	マットレス詰物	不燃	不燃	燃焼
Viton (ブリゴム)	ゴムシート	不燃	燃焼	—
ノックスナイロン(耐熱性)	布	不燃	燃焼	—
テフロン	布	不燃	不燃	不燃
難燃加工 O.D サテン	布	不燃	燃焼	—
ベレル (アクリル系)	布	不燃	燃焼	燃焼
ビニル裏付布	マットレスカバー	不燃	燃焼	燃焼
Omni Coated DuPont High Temp	布	不燃	燃焼	燃焼
Omni coated glass	布	不燃	燃焼	燃焼
ガラス	布	不燃	燃焼	燃焼
宇宙服のようなアーマー蒸着 アスペクト	布	不燃	燃焼	燃焼

* 実火器上のみ燃焼




図6 酸素濃度と鉄の発火温度




図7 酸素濃度とベンゼンの発火温度

その後内室と外室の戸を開放した場合の外室の酸素濃度分布は、戸を開放後10分間で24%以下であった。ただし床下は空気の流れがなく、かつ酸素の比重が大きいため、10分経過しても40%を示していた。オ2回も同じような測定を、内室を酸素で 1kg/cm^2 に加圧して行なつたが、6分間で24%以下となつた。しかし床下は10分経過しても31%を示していた。

次に高圧室外室内に約10kgの麻酔された犬を入れ、バード口呼吸器Mark 8（酸素圧約 5kg/cm^2 ）を使用した場合、外室に放出される酸素濃度の分布を測定した。図9は換気なしの例で、

図9 高圧室、呼吸器使用時の酸素濃度分布

初圧 2kg/cm^2 であつたものが、それのため1時間後に 0.68kg/cm^2 に低下し、酸素濃度は29%に上昇した。しかし図10のように換気を行なうと酸素濃度は平均24%以下を保ち、酸素の比重が大きいため室下部のみが1時間後で27%に上昇した。したがつて、バード口呼吸器を使用しても、換気を行なえば、大気圧空気と比較し高圧室内雰囲気の支燃性は特に高くなく、安全対策が実施されていれば致命的な火災発生の恐れはないものと判断された。

4 安全対策

4-1 災火源 災火源を絶対に発生させない保証が得られれば、高圧室にどんな可燃物を用いても、また持込んでも火災の恐れはない。しかし各種の電気器具の過熱、誘導回路の火花をはじめ、静電気、摩擦熱、断熱圧縮熱、薬品の混合発火など災火源の種類は多い。しかも1、2項で述べたように高圧室内の雰囲気下では、可燃物の発火温度の低下、発火エネルギーの減少という条件がくわゆる。したがつて電気器具については温度上昇、絶縁の劣化、全般の安全度向上などに注意すべきで、防爆型とは異なつた考え方が必要である。静電気については保湿を、断熱圧縮に対




図8 酸素濃度、圧力と
プロパンの最小発火エネルギー

● — 室上部
□ - - - 室中部
× - - - 室下部




図9 高圧室、呼吸器使用時の酸素濃度分布

換気 (3人の場合のバルブ開度)




図10 高圧室、呼吸器使用時の酸素濃度分布

換気 (3人の場合のバルブ開度)

しては急激な加圧を避けろことがそれやれ必要である。

4-2 難燃性物質 高圧治療室内の内装や持込まれる器具、衣服など可燃性のものはもちろん、雰囲気が高圧純酸素の場合には金属材料も発火しにくいものを選択しなければならない。衣服については表3の難燃加工（THPCによる）布や、わが国のチタニウムジクロルジアセテートと三塩化アンチモンを主剤としたアンチモン-チタン錯塩ニ浴法による難燃加工布（いずれも綿のみに可能）の実験が報告されている。また上記永久型に対し、水溶性の各種無機塩を用いる一時型についても発火酸素濃度が測定されていて、いすゞモータの種類、形状や燃焼方向の影響を受けたが、だいたい酸素30%，または高圧空気3kg/cm²迄は発火しない。また酸素30%以上では濃度に比例し燃焼速度は増すが、未加工布と比較すれば大変安全性が高い。3kg/cm²以上の高圧下では一時燃焼速度が低下し、角びて増加する例もあり、酸素増加率よりも安全性は高くなる。したがって難燃加工布は雰囲気の条件にもよるが、その効果は期待できる。プラスチックや合成繊維の多くは難燃加工は行なわれないが、フィームラバーのように難燃加工の可能なものもある。とくにプラスチック製断熱材は空气中でも発火しやすいので、十分注意しなければならない。

次に金属材料は熱伝導度が高く、発火しにくいものであるが、高圧酸素中では発火することがある。このため場合によつては銅やステンレスのよう防燃性にいい材料を選択する。金属部分に使用される潤滑油は鉱油系のものより弗素樹脂系のものが大変発火しにくく、かつ酸素に対する安定度も高い。

4-3 消火装置 高圧治療室における消火剤は水が最も適当なものと思われる。湿じやん剤や増粘剤を加えたものは一層有効である。型式としてはスプリンクラー式の固定式や、可搬の消火器式のものがよい。わが国ではあまり利用されていないが、消防用毛布（アスベスト製）も小さな火災の消火には便利である。

4-4 その他 加圧用空気圧縮機の保守が悪いと、過熱のさい潤滑油から一酸化炭素を発生することがある。適切な保守管理が必要であり、さらに無潤滑油圧縮機の使用がより安全である。酸素配管内は油などで汚染されている場合が多いので、十分洗浄する。汚染物が発火源となつた事故が報告されている。この配管洗浄に四塩化炭素がしばしば用いられるが、溶剤の除去不十分のために配管内から酸素とともに有害ガスが送られ中毒した例がある。高圧治療室の内が外開きのときには、内部が大気圧になるまで開かないような安全装置が、事故防止のため必要である。

参考文献

- Proceeding of the third symposium on Underwater Physiology
edited C.J. Lambertsen The Williams & Wilkins Company Baltimore 1967
- 布の燃焼性 駒宮 火災 12 2 1962
- 高圧下の布の燃焼性 // セイフティダイジェスト 9 3 1963
- プラスチックフィルムの燃焼性 // 安全工学 2 4 1963
- 酸素による災害とその対策 // " 3 3 1964
- 酸素の分析法-干涉計による // セイフティダイジェスト 4 2 1958